

CLINTEX
D**KLIN 10**
DISINCROSTANTE ACIDO FORTE**USO PROFESSIONALE****CARATTERISTICHE:**

Disincrostante liquido a base di acido cloridrico particolarmente indicato per lo sgrasso di pavimenti in cotto, gres, klinker e ceramica. Gradevolmente profumato, toglie rapidamente i residui e le rifioriture di calce e cemento, senza sviluppo di vapori nocivi.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Ceramica, grès, klinker, pavimenti e superfici in cotto fiorentino.

INCOMPATIBILITA':

Superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature.

CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.

Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Diluire secondo i dosaggi consigliati in tabella:

DOSAGGIO *secondo il grado di incrostazioni da rimuovere.	PIASTRELLE IN CERAMICA: diluire al 4% in acqua (40ml di prodotto per litro d'acqua) COTTO E GRES: diluire dal 2% al 10% in acqua * (20ml - 100ml di prodotto per litro d'acqua)
--	--

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido limpido di rosso
ATTIVO TOTALE:	16,0 ± 1,0
pH Sol 1%:	1,0-2,0
PESO SPECIFICO:	1,05 -1,09

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
inf. a 5%: tensioattivi non ionici, fosfonati
Componenti minori: profumo.

Fosforo (P)<0.5%

**AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:**

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
EUH208	Contiene: Benzaldeide
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua / . . .
P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P312	Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere.
P362+P364	Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P403+P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Distribuito da:

CLINTEX SRL - Via OLIMPICO,5 - CASANDRINO 80025 NAPOLI Telefono: 0815057771 Fax: 0815057847